

ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีทุกคนมีอุปกรณ์วัดรังสีบุคคลและมีการบันทึกปริมาณรังสีที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน



มีอุปกรณ์ป้องกันรังสี สามารถป้องกันรังสีได้ สภาพดี จำนวนเพียงพอตามบริบทของโรงพยาบาล

มีความครบถ้วนของอุปกรณ์ป้องกันรังสี เช่น เสื้อตะกั่ว Gonad Shield, Thyroid Shield หรือฉากตะกั่วกันรังสี ซึ่งมีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่สกปรก จัดวางเป็นระเบียบ และได้มาตรฐาน เพียงพอแก่ผู้รับบริการ

